



## #1. FlexLM Lock-kit Driver 설치


아래 그림과 같이 OrCAD 설치시디의 내부로 들어갑니다.




아래 그림과 같이 X:\WFLEXlm\Wflexid\WFLEXidinstaller.exe 파일을 실행합니다.



아래의 창에서 락킷의 종류에 따라, 설치할 FLEXid의 버전을 선택하시면 됩니다.  
(패러럴포트는 FLEXid 8 / USB포트는 FLEXid 9를 선택합니다.)




이후 별도의 조작없이 FLEXid 드라이버가 설치될 것입니다.




경우에 따라서 재시작을 필요로하는 경우가 있습니다.

아래와 같은 창이 나타나면 라디오버튼 위쪽항목을 선택하여, PC를 재시작 하시기 바랍니다.




## #2. Cadence License Manager 및 OrCAD R10.x 설치


설치시디를 삽입하면 아래와 같은 AutoRun 창이 실행됩니다.  
첫 번째 항목인 install software 버튼을 클릭하여 설치프로그램을 실행합니다.




라이센스 공지창입니다. Yes를 클릭하고 다음단계로 넘어갑니다.




이제 아래와 같이 세 개의 버튼으로 구성된 창이 나타납니다.  
Setup Licensing은 Cadence License Manager를 설치하는 과정입니다. (진행할 과정입니다. 클릭합니다.)  
Install Products는 OrCAD 프로그램을 설치하는 과정입니다.  
Update License File은 사용 중인 License파일이나 인증을 위해 접근하고 있는 License Server의 내용을 새로운 내용으로 갱신할 때 사용되는 과정입니다.




첫 번째 줄에 Cadence License Manager가 설치될 경로가 입력되어 있고, 두 번째 줄은 빈 칸으로 되어 있습니다. 제품 구매시, 같이 제공받는 라이선스 파일의 경로를 이 빈 칸에 입력하도록 합니다.





프로그램 항목 설정입니다. 바로 Next를 클릭합니다.



설치정보를 보여줍니다. 마찬가지로 바로 Next를 클릭합니다.




아래의 과정은 자동으로 진행됩니다.




Cadence License Manager의 설치가 완료되면 아래와 같은 창이 나타납니다.  
해당PC에 프로그램까지 설치하려 한다면 예(Y) 버튼을 클릭하여 프로그램 설치를 진행합니다.  
그렇지 않다면 아니오(N) 버튼을 클릭하여 프로그램 설치를 종료합니다.




앞의 화면에서 예(Y)를 클릭하면 설치화면으로 이동합니다.




사용자 정보를 입력합니다.




확인 화면입니다. Yes를 클릭하고 다음 화면으로 넘어갑니다.




설치할 제품의 항목을 따로 파일로 만들어두었을 경우 해당 파일을 선택하면 되지만, 일반적으로 빈칸으로 유지합니다.




설치할 프로그램을 선택하고 Next버튼을 클릭합니다.




작업할 폴더를 생성해주는 기능입니다. Default로 유지하시면 되겠습니다.




프로그램 항목을 지정합니다. 마찬가지로 바로 Next 클릭하시면 되겠습니다.





설치전에 마지막으로 설치정보를 보여줍니다. Next를 클릭합니다.




이제 설치가 진행됩니다. 설치중간에 시디를 교체창이 뜨면, 2번 시디로 교체후, 설치를 계속 진행합니다. 분량에 따라서 설치가 오래 걸릴 수도 있습니다.




설치가 완료된 후, 확장자와 관련한 질문 두개가 나오는데, 모두 아니오(N) 버튼을 클릭하시기 바랍니다.



설치 후, 최종 마무리 단계에 진입합니다. 여기서 시스템에 따라 5분 넘게 지연되는 경우가 있으나, 이것은 시스템이 다운된 것이 아니기 때문에, 끝까지 기다려주시기 바랍니다.



설치중 WindowsXP SP2가 설치되어있을 경우, OrCAD가 자동으로 예외설정을 추가합니다.



설치가 완료되었습니다. Finish 버튼을 클릭한 후, 프로그램을 실행해서 정상적으로 설치되었는지 확인 하시기 바랍니다.

